

登録有形文化財(建造物)の登録について

- 椿八幡神社本殿
- 中山家住宅主屋
- 栗尾家住宅主屋

以上3件

全国の状況

	新規登録	累計
登録数	185件	12,156件
関係市区町村	57市区町村	935市区町村
関係都道府県	34都府県	47都道府県

本県関係

	新規登録	累計
登録数	3件(3箇所)	185件(78箇所)
関係市町村	2市	7市11町

教 育 文 化 課

名 称	椿八幡神社本殿 (つばきはちまんじんじやほんでん)
所 在 地	徳島県阿南市椿町浜 1 – 1
建築年代	安政三年（1856年）頃
登録基準	二 造形の規範となっているもの
特徴・評価	<p>阿南市南東部の椿町中心部の境内奥に北面して建つ。一間社流造檜皮葺(いっけんしや ながれづくりひわだぶき)(鉄板仮葺)で、四周縁を腰組で支持する。</p> <p>組物は八方に手先を出す尾垂木付二手先(おだるきつき ふたてさき)の詰組で、妻飾は二重虹梁とする。</p> <p>組物間や扉回りを人物や植物の彫刻で密に飾る。複雑な構造と豊かな装飾をもつ社殿。</p>



名 称	中山家住宅主屋(なかやまけじゅうたくしゅおく)
所 在 地	徳島県三好市東祖谷久保 311
建築年代	大正前期／平成29年改修
登録基準	一 国土の歴史的景観に寄与しているもの
特徴・評価	<p>祖谷川上流の久保集落の農家主屋。南正面の入母屋造茅葺(鉄板仮葺)，南西面を出桁造とし，濡縁と吹放下屋を廻す。東から土間付の茶ノ間，中ノ間，座敷を並べ，中ノ間奥を寝間とする。見晴らしのよい南斜面中腹に建ち，山村集落の景観の核をなしている。</p>



名 称	栗尾家住宅主屋 (くりおけじゅうたくしゅおく)
所 在 地	徳島県三好市東祖谷釣井 105
建築年代	江戸末期/昭和28年頃増築/同63年頃改修
登録基準	二 造形の規範となっているもの
特徴・評価	<p>祖谷川上流の釣井集落の農家主屋。南正面の入母屋造茅葺(鉄板仮葺)で，東から土間付の茶ノ間，中ノ間，座敷を並べ，中ノ間奥を寝間とする。正面と西側面に縁を廻し，さらに正面に濡縁を通して中央に便所を設ける。祖谷地方の伝統民家の形式をよく示す。</p>

