徳島東環状線

東環状大橋(仮称)環境モニタリング調査

平成15年度 年報

平成17年3月25日

徳島県都市道路整備局

目 次	
-----	--

第	1	編	工事等の概要	1–1–1
	第	1 章	章 工事の概要	
	1.	ΤŦ	事の種類	
	2.	Τŧ	事実施内容	
	3.	現	地状況	
第	2	編	環境モニタリング調査の概要	2-1-1
	第	1 章	章 環境モニタリング調査の実施手順	2-1-1
	第	2 章	章 環境モニタリング調査の公開	
	第	3 章	章 環境モニタリング調査の実施	
第	3	編	事前調査および工事中の環境モニタリング調査	
	第	1 章	章 水質	
	1.	水質	質調査	
]	-1.	目的	3-1-1
]	-2.	調査期日	
	1	-3.	工事工程	
]	-4.	調査位置	
]	-5.	調査結果	
	1	-6.	評価	3-1-40
	2.	底質	質調査	3-1-43
			目 的	
	2	2-2.	調査期日	3-1-43
	2	2-3.	工事工程	3-1-43
			調査位置	
		2-5.		
			評価	
	3.	参表	考資料	

第2章翳	蚤音振動	
1. 騒音振	ē動調査	
1-1. 目	的	
1-2. 調	1査期日	
1-3. 工	[事工程	
1-4. 調	看在位置	
1-5. 調	看在結果	
1-6. 評	² 価	
第3章地	也形	
1. 干潟地	也形	
1-1. 目	的	
1-2. 調	查期日	
1-3. 工	事工程	
1-4. 調	看查方法	
1-5. 調	看結果	
1-6. 評	² 価	3-3-11
2. 潮流…		3-3-12
2-1. 目	的	3-3-12
2-2. 調	看查期日	3-3-12
2-3. 調	看在位置	3-3-12
2-4. 調	看查方法	3-3-14
2-5. 調	看在結果	3-3-17
第4章鳥		
1. 鳥類調	周査	
	的	
1-2. 調	1査期日	
1-3. 調	看在位置	
1-4. 調	看 結 果	
第5章 庭	王 動物	
1. 底生動	协物調査	
1-1. 目	的	
1-2. 調	查期日	
1-3. 調	查位置	
1-4. 調	查結果	

第 6 章 昆虫調査	3-1
1. 昆虫調査	3-1
1-1. 目的	-1
1-2. 調査期日	-1
1-3. 調査位置	-3
1-4. 調査結果	-5
第7章植物	7-1
1. 植物調査	7-1
1-1. 目的	-1
1-2. 調査期日	-1
1-3. 調査位置	-2
1-4. 調査結果3-7	-4
第 4 編 総合評価	-1
第 5 編 今後の対応	-1
第 6 編 報告書の縦覧等について	-1
第 1 章 報告書の縦覧6-1	1-1
第 2 章 住民等意見書について6-2	2-1
第 3 章 意見概要·見解書······6-3	3-1

- 第1章 工事の概要
- 1. 工事の種類

東環状大橋(仮称)建設事業

- 橋長 L = 1,291.0m
- 幅員 W=26.3~32.3m
- 橋脚 13基(河川内)
- 2. 工事実施内容

工事1年次における発注状況および進捗状況を図 1-1に示した。また、工事工程お よび工事実施数量は表 1-1および表 1-2のとおりである。


平成15年11月より準備工として、磁気探査の実施,汚濁拡散防止膜,測量架台等 を設置し、同年12月より橋脚基礎の鋼管矢板打設、平成16年2月から橋脚本体のコン クリート工を実施した。


表 1-1 工事工程

工種	平成15年		平成16年						
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
準備工									
宇備上									
鋼管矢板工									
黔百八1 从上									
コンクリートエ									

表 1-2 工事実施数量

工 種		数量	施工箇所等	
準備工	汚濁拡散防止膜	1780m	汚濁拡散防止膜各橋脚まわり+外回り	
	測量架台	8基	P2 , P7 , P8 , P9 , P11 , P12 , P13 , P14	
鋼管矢板工		8基	P2 , P7 , P8 , P9 , P11 , P12 , P13 , P14	
コンクリート工		6基	P2 , P7 , P9 , P12 , P13 , P14	





3. 現地状況

現地での工事進捗状況について、時期別の主な工種および施工状況等は、表 1-3のとおりである。

年月日	主な工種	現地状況(写真)
工事着手前	-	写真 1
平成15年11月	一般部∶準備工(汚濁拡散防止膜,導杭·導枠,測量台 設置)	写真 2
平成15年12月	一般部∶鋼管矢板打設 干潟部∶準備工(汚濁拡散防止膜,導杭·導枠,測量台 設置)	写真 3,写真 4
平成16年1月	一般部∶鋼管矢板打設 干潟部∶鋼管矢板打設	写真 5,写真 6
平成16年2月	一般部∶鋼管矢板打設 干潟部∶鋼管矢板打設	写真 7,写真 8
平成16年3月	一般部∶鋼管矢板打設 干潟部∶鋼管矢板打設 · 継手処理	写真 9,写真 10
平成16年4月	一般部∶継手処理工·鉄筋工 干潟部∶鋼管内掘削	
平成16年5月	ー般部:埋設型枠設置・コンクリート打設・後片付け(汚 濁拡散防止膜,導杭・導枠,測量台撤去) 干潟部:鋼管内コンクリート打設・後片付け(汚濁拡散防 止膜,コンクリート配管用架台撤去)	写真 11
平成16年6月		写真 12
平成16年8月	-	写真 13

表 1-3 現地状況



写真 1 工事着手前(航空写真 平成15年4月)



写真 2 左岸側より汚濁拡散防止膜設置(平成15年11月)



写真 3 左岸側 鋼管矢板打設状況(平成15年12月)

写真 4 右岸側 測量台設置状況(平成15年12月)



写真 7 右岸側 鋼管矢板打設状況(平成16年2月)



写真 8 左岸側 鋼管矢板打設状況(平成16年2月)

写真 9 右岸側 鋼管矢板打設状況(平成16年3月)



写真 10 左岸堤防上流側 施工状況(鋼管矢板打設·継手処理)(平成16年3月)



写真 11 河川内の橋脚(左岸堤防上より平成16年5月)



写真 12 河川内の橋脚(右岸上空より平成16年6月)



写真 13 工事終了後河川内の状況(右岸堤防上より平成16年8月)