

# アスベスト排出等作業実施届出施設一覧（平成25年度）

（環境管理課受理分）

No	受理日	届出施設		立入日	立入 作業場数	測定値 (本/L)	備 考
		名 称	所 在 地				
1	H25. 4. 5	(個人宅)	徳島市富田橋	H25. 4. 26	1	—	現地指導：業者測定により指導基準値以下を確認
2	H25. 4. 10	大塚製薬株式会社	鳴門市撫養町立岩字芥原115	H25. 5. 3	2	—	現地指導：業者測定により指導基準値以下を確認
3	H25. 6. 10	全農徳島県本部 物流センター	徳島市北佐古一番町5-2	H25. 7. 8	1	0.18~0.43	測定値は参考値
4	H25. 7. 10	徳島県立 板野高等学校	板野郡板野町川端 字関ノ本47	H25. 7. 31	1	0.056~0.22	
5	H25. 9. 9	東亜合成株式会社 徳島工場	徳島市川内町中島 575-1	H25. 10. 1	4	—	現地指導：業者測定により指導基準値以下を確認
				H25. 10. 10	4	—	
6	H25. 9. 17	板野町東公会堂	板野郡板野町大寺 亀山31-1	H25. 10. 10	2	0.17~0.51	
				H25. 10. 23	1	—	
7	H25. 9. 18	徳島県立 中央高等学校	徳島市北矢三町1 丁目3-8	H25. 10. 10	1	—	現地指導：業者測定により指導基準値以下を確認
				H25. 10. 15	1	0.11~0.22	
8	H25. 9. 25	旧徳島県立 中央病院	徳島市蔵本町1- 10-3	H25. 10. 19	2	—	現地指導：業者測定により指導基準値以下を確認
				H25. 10. 22	1	—	
				H25. 10. 23	1	—	
				H25. 10. 29	1	—	
				H25. 10. 31	1	—	
				H25. 11. 1	2	0.056~1.4	
				H25. 11. 2	2	0.056	
				H25. 11. 3	1	ND~1.0	
9	H25. 9. 27	川内町民会館	徳島市川内町沖島 260	H25. 10. 18	1	0.056~0.11	
10	H25. 10. 22	徳島県医師会、 徳島市医師会 駐車場	徳島市幸町3丁目	H25. 11. 13	1	0.056~0.17	現地指導：業者測定により指導基準値以下を確認
				H25. 11. 18	1	—	
				H25. 11. 21	1	—	
				H25. 11. 24	1	—	
11	H25. 11. 6	旧日本火災海上 保険株式会社	徳島市徳島町3-76	H25. 11. 21	1	ND~1.3	測定値は参考値
12	H25. 11. 18	鳴門市レストハウス	鳴門市鳴門町土佐 泊浦字福池65-40	H25. 12. 6	1	ND~0.17	
13	H25. 12. 26	新日本理化株式会社 徳島工場	徳島市川内町榎瀬 1	H26. 1. 10	1	—	現地指導
14	H26. 1. 22	大塚製薬潮騒荘	鳴門市鳴門町土佐 泊浦字福池17-1	H26. 2. 8	2	—	現地指導：業者測定により指導基準値以下を確認
15	H26. 2. 5	日本製紙株式会社	小松島市豊浦町1	H26. 2. 6	1	—	現地指導：業者測定により指導基準値以下を確認
16	H26. 3. 3	フジモトぶつだん	板野郡松茂町広島 字西川向14	H26. 3. 20	1	ND~0.35	
17	H26. 3. 7	日清デニム株式会 社	吉野川市鴨島町牛 島字明治開2429-1	H26. 4. 4	1	—	現地指導：業者測定により指導基準値以下を確認
18	H26. 3. 25	徳島県立 小松島西高等学校	小松島市中田町字 原ノ下28-1	H26. 4. 17	1	ND~0.11	

## (南部総合県民局受理分)

No	受理日	届出施設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地				
1	H25. 4. 12	日本電工株式会社 徳島工場	阿南市橋町幸野6 2-1	H25. 4. 30	1	ND~0.65	測定値は参考値
2	H25. 5. 10	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕 を伴わない除去工事のため口 頭指導のみ
3	H25. 6. 7	日本電工株式会社 徳島工場	阿南市橋町幸野 62-1	H25. 5. 25	1	0.15~0.6	測定値は参考値
4	H25. 7. 1	日本電工株式会社 徳島工場	阿南市橋町幸野 62-1	H25. 7. 19	1	0.22~0.45	
5	H25. 9. 4	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕 を伴わない除去工事のため口 頭指導のみ
6	H25. 9. 9	日本電工株式会社 徳島工場	阿南市橋町幸野 62-1	H25. 9. 27	1	ND~0.34	測定値は参考値
7	H25. 9. 10	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	H25. 9. 26	1	0.09~0.36	
8	H25. 9. 18	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	H25. 10. 30	1	—	現地指導：業者測定により指 導基準値以下を確認
9	H25. 9. 18	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕 を伴わない除去工事のため口 頭指導のみ
10	H25. 10. 1	旧那賀町役場	那賀郡那賀町和食 郷字南川104-1	H25. 10. 18	1	—	現地指導：業者測定により指 導基準値以下を確認
11	H25. 10. 21	旧那賀町役場	那賀郡那賀町和食 郷字南川104-1	H25. 11. 7	1	0.06~0.17	
12	H25. 12. 12	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	H25. 12. 13	1	—	
13	H25. 12. 17	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	H25. 12. 18	1	—	緊急工事のため、作業基準の 遵守状況を確認するため現地 指導
14	H26. 1. 10	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕 を伴わない除去工事のため口 頭指導のみ
15	H26. 1. 24	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	H26. 2. 14	1	0.065~0.11	
16	H26. 1. 30	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕 を伴わない除去工事のため口 頭指導のみ
17	H26. 2. 12	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	H26. 2. 14	1	—	緊急工事のため、作業基準の 遵守状況を確認するため現地 指導
18	H26. 2. 20	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕 を伴わない除去工事のため口 頭指導のみ
19	H26. 2. 24	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕 を伴わない除去工事のため口 頭指導のみ
20	H26. 3. 7	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町幸野 106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕 を伴わない除去工事のため口 頭指導のみ
21	H26. 3. 25	日本電工株式会社 徳島工場	阿南市橋町幸野 62-1	H26. 4. 10	1	—	現地指導：業者測定により指 導基準値以下を確認

(西部総合県民局受理分)

No	受理日	届出施設		立入日	立入 作業場数	測定値 (本/L)	備 考
		名 称	所 在 地				
1	H25. 7. 26	コーヒーレスト 木村屋	美馬郡つるぎ町貞 光太田東256	H25. 8. 12	1	0.056~0.45	
2	H26. 1. 27	徳島県立 辻高等学校	三好市井川町御領 田61番地1	H26. 2. 12	1	0.056~0.22	

備考：測定値は、「作業区域」の境界周辺等で実施した結果を示す。  
現在、環境基準など測定結果を評価する基準値は明確にされていないため、WHO（世界保健機構）の環境衛生クライテリアによる10本/L以下を目安(指導基準値)としている。

※環境衛生クライテリア：健康影響面からの排出抑制の目標を定量的に設定するのは現時点では困難であるが、昭和61年発行のWHOの環境衛生クライテリアの評価によれば、現在の一般環境（10本/L以下）においては石綿に起因する肺がん及び中皮腫のリスクは小さい。

※ND：0.056本/L未満