
## 再評価【番号5】

# 老朽ため池等整備事業花園池地区

## 1. 事業箇所



# 2. 事業計画



# 3. 整備計画

#### 【現況】


- ・取水施設の老朽化
- ・ 洪水吐の排水能力不足 (B1.6m×HO.6m)
- ・ 堤体高さ不足

#### 【計画】

- 取水施設の改修
- ・ 洪水吐の改修 (断面拡大)
- ・ 堤体余裕高確保、堤体の補強







## 4. 実施状況

取水施設





洪水吐



堤 体











## 5. 今後の見通し



- ・地元農家の推進体制により 事業は順調に進捗している。
- 令和5年度の付帯工事の実施 により事業完了予定。

令和5年度完了を目指す

## 6. 費用対効果



■今後の対応方針(案)

## 事業継続