

差し押さえ車両チェックリスト

日野

車体部分

エンジンオイル漏れ、冷却水漏れ、燃料漏れ等の不具合なし。
クラッチ残量あり、走行に支障なし。
フロントミラー廻りにアンダーミラーの外れあり。アンダーミラーの取り付けが必要。
バッテリーアース端子破損、当方で修繕済み
メーターに警告ランプ点灯　フューエル水入りランプ点灯
燃料エレメント交換、エレメントケース内部、水入り確認必要

架装部分

各部油圧ホースの油漏れなし
油圧ホースの消耗品劣化　作動油　同エレメント　P T Oシャフトガタ
各部油圧ホース一式、作動油、作動油エレメント、
P T Oシャフト前後スパイダの交換を推奨（ディーラー）