


新池川タイムライン(案)

R1. 12. 25~運用

※時間経過は、平成16年台風23号を参



※ 氾濫発生までに内水等による浸水被害が発生する恐れがあります。
 ※ 台風の状況により対応等が変わることがあります。
 ※ このタイムラインは、上記水位観測所【吉永】の水位により水防活動を行う区域を対象としています。