

二級河川神田瀬川水系河川整備計画の訂正について

二級河川神田瀬川水系河川整備計画において、次に示す箇所にて誤りがありました。訂正してお詫びいたします。

なお、ホームページ上に公表されております資料は訂正済みです。

訂正箇所

P.19 3-6-2 水質

誤 神田瀬川の水質は、BOD75%値が2.1～4.9mg/Lで推移しており、環境基準を満足している。今後も関係機関と連携を図り、水質調査や生活排水対策を推進し、状況把握及び水環境の維持・改善に努める。



正 神田瀬川の水質は、BOD75%値が2.1～3.1mg/Lで推移しており、環境基準を満足している。今後も関係機関と連携を図り、水質調査や生活排水対策を推進し、状況把握及び水環境の維持・改善に努める。