

徳島東環状線

阿波しらさぎ大橋環境モニタリング調査 平成 25 年度 年報

工事 11 年次（平成 25 年度）

（平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月）

平成 27 年 3 月 13 日

徳島県 県土整備部 東部県土整備局

＜ 目 次 ＞

■ 第 1 編	工事等の概要	1-1-1
第 1 章	工事概要	1-1-1
1-1	全体工事概要	1-1-1
1-2	工事進捗状況	1-1-1
1-3	平成 16 年度（着工）から平成 23 年度（完成）までの状況	1-1-3
1-4	基礎工事から完成までの現場状況（干潟部）	1-1-8
■ 第 2 編	環境モニタリング調査の概要	2-1-1
第 1 章	環境モニタリング調査の実施手順	2-1-1
第 2 章	環境モニタリング調査の公開	2-2-1
第 3 章	環境モニタリング調査の実施	2-3-1
■ 第 3 編	平成 25 年度（工事 11 年次）の環境モニタリング調査	3-1-1
第 1 章	平成 25 年度の吉野川下流域の流量、降水量の変化と、吉野川河口における干潟の経年的な変化	3-1-1
1-1	平成 25 年度の水位、降水量など	3-1-1
1-2	吉野川河口干潟の経年的な変化	3-1-4
第 2 章	地形調査	3-2-1
2-1	調査概要	3-2-1
2-1-1	調査内容	3-2-1
2-1-2	調査位置	3-2-2
2-1-3	調査方法	3-2-3
2-2	調査結果	3-2-7
2-2-1	平成 25 年度調査での干潟地形	3-2-15
2-2-2	干潟の面積（経年変化）	3-2-18
2-2-3	干潟地形の経年変化	3-2-21
第 3 章	基盤環境調査	3-3-1
3-1	調査概要	3-3-1
3-1-1	調査内容	3-3-1

3-1-2	調査地点	3-3-2
3-1-3	調査方法	3-3-5
3-2	調査結果	3-3-5
3-2-1	平成 24 年度の気象概況	3-3-5
3-2-2	干潟部基盤環境調査	3-3-8
3-2-3	干潟部基盤環境の水平分布	3-3-16
3-3	考察	3-3-20
3-3-1	今年度調査結果による分析項目の相関について	3-3-20
3-3-2	経年変化	3-3-22
3-4	基盤環境調査のまとめ	3-3-25
第 4 章	鳥類調査	3-4-1
4-1	調査概要	3-4-1
4-1-1	調査内容	3-4-1
4-1-2	調査方法	3-4-1
4-1-2	調査時の状況	3-4-6
4-2	調査結果	3-4-8
4-2-1	指標種生息状況調査結果	3-4-8
4-2-2	飛翔状況調査結果	3-4-34
4-3	考察	3-4-60
4-3-1	特筆すべき鳥類の確認状況	3-4-60
4-3-2	鳥類調査の実施状況	3-4-61
4-3-3	指標種生息状況調査の経年変化	3-4-62
4-3-1	飛翔状況調査の経年変化	3-4-68
4-3-2	調査時期別飛来・飛去個体数と通過率	3-4-75
4-3-3	阿波しらさぎ大橋を横断する割合	3-4-83
4-4	まとめ	3-4-84
4-4-1	指標種生息状況調査	3-4-84
4-4-2	飛翔状況調査	3-4-84
■ 第 4 編	平成 25 年度調査結果の概要	4-1-1
■ 第 5 編	報告書の縦覧について	5-1-1