

アスベスト排出等作業実施届出施設一覧（平成28年度）

（環境管理課受理分）

No	受理日	届出施設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地				
1	H28. 4. 1	特別養護老人ホーム 藍寿苑	板野郡藍住町 富吉字穂実69-2	H28. 4. 26	1	0.22~0.65	測定は4/27
2	H28. 4. 6	稲次整形外科病院	板野郡藍住町 笠木西野50-1	H28. 5. 12	1	0.22~1.7	測定は5/13
3	H28. 6. 1	旧大信三栄倉庫	名西郡石井町高原 字東高原275-2	H28. 6. 22	1	0.93~2.2	
				H28. 6. 29	1	0.87~1.3	
4	H28. 8. 1	蔵本公園野球場	徳島市庄町1丁目	H28. 9. 6	1	0.31~0.39	
5	H28. 8. 4	ニコニコヤ玩具店	徳島市東新町 2丁目32番地	H28. 9. 5	1	0.36~1.5	
				H28. 9. 26	1	0.22~0.85	
				H28. 10. 12	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
				H28. 10. 28	1	1.0~49	測定は10/31 作業場周辺の粉じんの飛散が 原因と考えられる
				H28. 11. 2	1	4.8~48	改善確認のため再測定 機器の点検等を指導
				H28. 11. 5	1	ND~0.45	改善確認のため再測定 測定値は参考値 ※ND：0.45本/L未満
6	H28. 8. 5	阿波市役所市場支所	阿波市市場町 市場字上野段385-1	H28. 8. 24	1	0.25~0.85	測定は8/25
7	H28. 10. 13	大塚化学株式会社 徳島工場	徳島市川内町 加賀須野	H28. 11. 9	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
8	H28. 12. 5	株式会社阿波銀行 本館・事務センター	徳島市西船場町 2-25-1	H28. 12. 22	1	0.11~0.25	測定は12/23
				H29. 1. 7	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
9	H29. 1. 26	神山町旧寄宿舎	名西郡神山町神領 大埜地374-1他	H29. 2. 23	1	0.056~0.90	測定は2/24
10	H29. 1. 31	大塚潮騒荘	鳴門市鳴門町土佐 泊浦福池17-1	H29. 2. 18	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
				H29. 2. 27	1	0.17~0.22	
11	H29. 2. 15	蔵本公園野球場	徳島市庄町1丁目	H29. 3. 6	1	0.11~0.28	
12	H29. 3. 30	徳島日産自動車	徳島市昭和町8丁 目44-5	H29. 4. 19	1	0.45~0.51	
				H29. 4. 22	1	0.76~1.1	
				H29. 4. 26	1	0.73~0.79	

（南部総合県民局受理分）

No	受理日	届出施設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地				
1	H28. 5. 17	荒川化学工業株式会社 徳島工場	阿南市那賀川町 中島1577番地	H28. 6. 4	1	—	現地指導
				H28. 6. 6	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
2	H28. 7. 7	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	H28. 8. 2	1	—	現地指導
3	H28. 7. 14	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破碎 を伴わない除去工事のため届 出時の指導のみ
4	H28. 8. 9	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	H28. 9. 1	1	—	現地指導

(南部総合県民局受理分)

No	受理日	届出施設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地				
5	H28. 8. 16	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町 幸野106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕を伴わない除去工事のため届出時の指導のみ
6	H28. 8. 16	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町 幸野106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕を伴わない除去工事のため届出時の指導のみ
7	H28. 8. 16	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町 幸野106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕を伴わない除去工事のため届出時の指導のみ
8	H28. 9. 16	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町 幸野106	H28. 10. 11	1	—	現地指導
9	H28. 10. 12	新日本電工株式会社 徳島工場	阿南市橋町 幸野62-1	H28. 11. 7	1	—	現地指導
				H28. 11. 9	1	—	現地指導
				H28. 11. 14	1	0.22~0.51	
10	H28. 11. 11	四国電力株式会社 阿南寮	阿南市津乃峰町 中分362-1	H28. 11. 30	1	0.056~0.11	
11	H28. 11. 18	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町 幸野106	H28. 12. 6	1	—	現地指導
12	H28. 12. 16	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町 幸野106	H29. 1. 18	1	—	現地指導
13	H28. 12. 20	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町 吉田1番地	H29. 2. 13	1	—	現地指導
				H29. 2. 15	1	—	現地指導
14	H29. 1. 11	NTT日和佐営業所	海部郡美波町大字 奥河内字弁財天 54-1	H29. 2. 2	1	—	現地指導
15	H29. 1. 11	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町 幸野106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕を伴わない除去工事のため届出時の指導のみ
16	H29. 1. 26	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町 幸野106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕を伴わない除去工事のため届出時の指導のみ
17	H29. 2. 2	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町 幸野106	H29. 2. 24	1	—	現地指導
18	H29. 2. 15	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橋町 幸野106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕を伴わない除去工事のため届出時の指導のみ

(西部総合県民局受理分)

No	受理日	届出施設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地				
1	H28. 5. 27	田岡マンション	三好市池田町 ウエノ2695	H28. 6. 16	1	0.88~3.4	
2	H28. 6. 21	美馬警察署	美馬市脇町 拝原1976-1	H28. 8. 1	1	0.39~0.73	
3	H28. 11. 7	美馬地区広域行政 住民センター	美馬市脇町 木ノ内3751	H28. 11. 28	1	0.22~5.0	

備考：測定値は、「作業区域」の境界周辺等で実施した結果を示す。

現在、環境基準など測定結果を評価する基準値は明確にされていないため、WHO（世界保健機構）の環境衛生クライテリアによる10本/L以下を目安（指導基準値）としている。

※環境衛生クライテリア：健康影響面からの排出抑制の目標を定量的に設定するのは現時点では困難であるが、昭和61年発行のWHOの環境衛生クライテリアの評価によれば、現在の一般環境（10本/L以下）においては石綿に起因する肺がん及び中皮腫のリスクは小さい。

※ND：0.056本/L未満