




【参考資料6-4】徳島市中央公民館\_地質調査



地盤調査ボーリング柱状図

ボーリング番号	No. 1	備 考
調査名	徳島市立図書館中央公民館防音工事に伴う地質調査業務	
工事主体名	徳島市役所	
所在地	徳島県徳島市郡城の内町村 丁字	
調査年月日	昭和54年9月11日～9月13日	
標高	+0.057±+0.04 m 基 準：前面歩道マンホール中心天端	
ボーリング工法	Rotary Boring	
実施者名		






注 1. 試料採取方法の記号  
×-1 乱さない試料  
○-2 貫入試験機による試料  
△-3 アー試料


記 事

地盤調査ボーリング柱状図

ボーリング番号	No. 2	備 考
調査名	徳島市立図書館中央公民館新築工事に伴う地質調査業務	
工事主体名	徳島市役所	
所在地	徳島県徳島市伊予郡城内町丁字	
調査年月日	昭和54年9月18日～9月27日	
標高	+0.22 m 基準：前面歩道マンホール中心天端	
ボーリング工法	Rotary Boring	
実施者名		







注 1. 試料採取方法の記号  
 ×-1層さない試料  
 ○-2層入試料機による試料  
 △-3コア試料

記事

43.00  
 UDS  
 43.60  
  
 48.50  
 UDS  
 49.30