

## アスベスト排出等作業実施届出施設一覧（令和3年度）

（環境管理課受理分）

No	受理日	届出施設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地				
1	R3. 4. 30	徳島健康生活協同組合 徳島健生病院 別館（東館）	徳島市下助任町4丁目9	R3. 5. 20	1	0. 17	
2	R3. 6. 10	徳島県立城ノ内高等学校	徳島市北田宮 1丁目9番30号	R3. 6. 29	1	ND~0. 11	※ND：0. 11本/L未満
3	R3. 6. 14	徳島東警察署	徳島市中洲町 1丁目18-2	R3. 7. 9	1	0. 085~0. 17	
4	R3. 6. 16	東富田コミュニティセンター	徳島市中央通り 4丁目18番地	R3. 7. 8	1	0. 11~0. 17	
				R3. 7. 29	1	0. 19~0. 70	
5	R3. 8. 5	徳島県万代庁舎 1階通路	徳島市万代町 1丁目1番地	R3. 8. 21	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
6	R3. 8. 26	竜王団地汚水処理場	徳島市国府町竜王地 内	R3. 9. 22	1	0. 056~0. 48	
7	R3. 8. 27	天理教名東大教会	徳島市幟町1丁目32	R3. 9. 15	1	0. 22~1. 0	
8	R3. 10. 22	小松島警察署警察官待機宿舎	小松島市小松島町 字新港9番地11	R3. 11. 10	1	ND~1. 2	※ND：0. 11本/L未満
9	R3. 11. 15	城橋	名西郡石井町石井 中村1330番地先	R3. 12. 8	1	ND~0. 22	※ND：0. 11本/L未満
10	R3. 11. 15	福永ハイツ	徳島市沖浜東 1丁目9番地	R3. 12. 9	1	0. 056~0. 17	※ND：0. 056本/L未満
11	R3. 11. 25	徳島銀行旧本店	徳島市富田浜 1丁目16番地	R3. 12. 16	1	ND~0. 48	※ND：0. 056本/L未満
12	R3. 12. 15	徳島新聞放送会館別館	徳島市幸町 1丁目6番地	R4. 1. 14	1	-	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
				R4. 5. 6	1	0. 22~0. 62	
13	R3. 2. 14	特別養護老人ホーム青香園	徳島市川内町平石 住吉183番地	R4. 3. 10	1	0. 056~0. 73	

(南部総合県民局受理分)

No	受理日	届出施設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地				
1	R3. 4. 6	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	R3. 4. 23	1	—	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
2	R3. 4. 21	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	R3. 5. 25	1	—	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
3	R3. 7. 2	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	—	—	—	実施報告書の提出(掻き落とし、切断、又は 破砕を伴わない除去工事のため)
4	R3. 7. 8	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	—	—	—	実施報告書の提出(掻き落とし、切断、又は 破砕を伴わない除去工事のため)
5	R3. 7. 30	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	—	—	—	実施報告書の提出(掻き落とし、切断、又は 破砕を伴わない除去工事のため)
6	R3. 8. 11	阿南農業協同組合 旧長生支所	阿南市長生町上荒井 楠ノ前7-1	R3. 9. 7	1	0.17~0.22	
7	R3. 8. 25	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	—	—	—	実施報告書の提出(掻き落とし、切断、又は 破砕を伴わない除去工事のため)
8	R3. 8. 31	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	R3. 9. 22	1	—	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
9	R3. 9. 15	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	R3. 10. 4	1	—	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
10	R3. 9. 28	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	R3. 10. 18	1	—	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
11	R3. 10. 15	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	—	—	—	実施報告書の提出(掻き落とし、切断、又は 破砕を伴わない除去工事のため)
12	R3. 10. 19	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	—	—	—	実施報告書の提出(掻き落とし、切断、又は 破砕を伴わない除去工事のため)
13	R3. 10. 25	旧由岐病院	海部郡美波町港町 字西1	R3. 11. 11	1	0.056~0.25	
14	R3. 11. 17	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	—	—	—	実施報告書の提出(掻き落とし、切断、又は 破砕を伴わない除去工事のため)
15	R3. 12. 1	阿波銀行阿南支店	阿南市富岡町トノ町 49-6	R3. 12. 27	1	0.056~0.11	
16	R3. 12. 7	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	—	—	—	実施報告書の提出(掻き落とし、切断、又は 破砕を伴わない除去工事のため)
17	R3. 12. 21	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	—	—	—	実施報告書の提出(掻き落とし、切断、又は 破砕を伴わない除去工事のため)
18	R3. 12. 28	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	R4. 1. 27	1	—	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
19	R4. 1. 28	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	R4. 2. 15	1	—	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
20	R4. 2. 3	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	R4. 2. 21	1	—	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
21	R4. 3. 18	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	R4. 4. 22	1	—	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)
22	R4. 3. 24	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町幸野106	R4. 4. 18	1	—	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)

(西部総合県民局受理分)

No	受理日	届出施設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地				
1	R3. 7. 30	美馬警察署待機宿舎	美馬市脇町字拝原 1931	R3. 8. 20	1	0. 056~0. 68	
2	R3. 8. 5	口山基幹集落センター	美馬市穴吹町口山 調子野499番地7	R3. 8. 27	1	0. 17~0. 48	
3	R3. 10. 6	東祖谷支所	三好市東祖谷 京上157-2	R3. 10. 27	1	0. 22~0. 34	
				R3. 12. 2	1	—	現地指導 (飛散のリスクが小さいため)

備考：測定値は、「作業区域」の境界周辺等で実施した結果を示す。  
現在、環境基準など測定結果を評価する基準値は明確にされていないため、WHO（世界保健機構）の環境衛生クライテリアによる10本/L以下を目安（指導基準値）としている。

※環境衛生クライテリア：健康影響面からの排出抑制の目標を定量的に設定するのは現時点では困難であるが、昭和61年発行のWHOの環境衛生クライテリアの評価によれば、現在の一般環境（10本/L以下）においては石綿に起因する肺がん及び中皮腫のリスクは小さい。