

【議案 - 2】

徳島東環状線

東環状大橋（仮称）環境モニタリング調査

平成 17 年度 年報

工事 3 年次（平成 17 年度）

（平成 17 年 4 月～平成 18 年 3 月）

平成 19 年 3 月 27 日

徳島県都市道路整備局

目 次

第1編 工事等の概要	
第1章 工事の概要	1-1- 1
1. 全体工事概要	1-1- 1
2. 工事進捗状況	1-1- 1
3. H17年度工事の作業内容	1-1- 1
4. H17年度の現場状況	1-1- 3
第2編 環境モニタリング調査の概要	
第1章 環境モニタリング調査の実施手順	2-1- 1
第2章 環境モニタリング調査の公開	2-2- 1
第3章 環境モニタリング調査の実施	2-3- 1
第3編 平成17年度（工事3年次）の環境モニタリング調査	
第1章 水質	3-1- 1
1-1. 水質調査	3-1- 1
1-1-1. 目的	3-1- 1
1-1-2. 調査内容	3-1- 1
1-1-3. 調査位置	3-1- 7
1-1-4. 調査結果	3-1-10
1-2. 底質調査	3-1-24
1-2-1. 目的	3-1-24
1-2-2. 調査内容	3-1-24
1-2-3. 調査位置	3-1-25
1-2-4. 調査結果	3-1-26
1-3. 参考資料	3-1-27
第2章 騒音振動	3-2- 1
2-1. 騒音振動調査	3-2- 1
2-1-1. 調査目的	3-2- 1
2-1-2. 調査内容	3-2- 2
2-1-3. 調査結果	3-2- 4
2-1-3-1. 工事中の振動騒音調査	3-2- 4
2-1-3-2. 鋼管杭打設時の振動騒音調査	3-2- 9
2-1-3-3. 油圧ハンマー音影響調査	3-2-14
2-1-3-4. ボルト仮止め時騒音調査	3-2-16
第3章 地形	3-3- 1
3-1. 干潟地形	3-3- 1
3-1-1. 目的	3-3- 1
3-1-2. 調査期日	3-3- 1
3-1-3. 調査位置	3-3- 2
3-1-4. 調査結果	3-3- 8

第4章 鳥類	3-4- 1
4-1. 鳥類調査	3-4- 1
4-1-1. 目的	3-4- 1
4-1-2. 調査内容	3-4- 1
4-1-3. 調査位置	3-4- 3
4-1-4. 調査結果	3-4- 4
第5章 底生動物	3-5- 1
5-1. 底生動物調査	3-5- 1
5-1-1. 目的	3-5- 1
5-1-2. 調査内容	3-5- 1
5-1-3. 調査位置	3-5- 1
5-1-4. 調査結果	3-5- 7
5-1-5. 平成17年度調査の総括	3-5-175
5-2. 海藻植生調査	3-5-188
5-2-1. 目的	3-5-188
5-2-2. 調査内容	3-5-188
5-2-3. 調査位置	3-5-188
5-2-4. 調査結果	3-5-189
第6章 魚類	3-6- 1
6-1. 魚類調査	3-6- 1
6-1-1. 目的	3-6- 1
6-1-2. 調査内容	3-6- 1
6-1-3. 調査位置	3-6- 2
6-1-4. 調査結果	3-6- 4
第7章 昆虫類	3-7- 1
7-1. 昆虫類調査	3-7- 1
7-1-1. 目的	3-7- 1
7-1-2. 調査内容	3-7- 1
7-1-3. 調査位置	3-7- 2
7-1-4. 調査結果	3-7- 4
7-1-5. 平成17年度の総括	3-7-25
第8章 植物	3-8- 1
8-1. 植物調査	3-8- 1
8-1-1. 目的	3-8- 1
8-1-2. 調査内容	3-8- 1
8-1-3. 調査位置	3-8- 1
8-1-4. 調査結果	3-8- 4

第4編	平成17年度調査結果の概要と今後の調査方針	4-1-1
第5編	報告書の縦覧等について	5-1-1
第1章	報告書の縦覧	5-1-1
1.	縦覧期間	5-1-1
2.	縦覧場所	5-1-1
第2章	住民等意見書について	5-2-1
1.	縦覧による意見提出期間	5-2-1
2.	意見の分類	5-2-1
第3章	意見概要・見解書	5-3-1
1.	平成17年度報告書に対する意見等	5-3-1
2.	その他の意見	5-3-5