

徳島東環状線
東環状大橋（仮称）環境モニタリング調査

平成16年度 年報

工事2年次（平成16年度）
（平成16年4月～平成17年3月）

平成18年3月15日

徳島県都市道路整備局

目次

第1編 工事等の概要-----	1-1-1
第1章 工事の概要-----	1-1-1
1．全体工事概要-----	1-1-1
2．工事進捗状況-----	1-1-1
3．H16 年度工事の作業内容-----	1-1-1
4．現地状況-----	1-1-3
第2編 環境モニタリング調査の概要-----	2-1-1
第1章 環境モニタリング調査の実施手順-----	2-1-1
第2章 環境モニタリング調査の公開-----	2-2-1
第3章 環境モニタリング調査の実施-----	2-3-1
第3編 平成16年度（工事2年次）の環境モニタリング調査-----	3-3-1
第1章 水質-----	3-1-1
1．水質調査-----	3-1-1
1-1．目的-----	3-1-1
1-2．調査期日-----	3-1-1
1-3．工事工程-----	3-1-8
1-4．調査位置-----	3-1-8
1-5．調査結果-----	3-1-14
2．底質調査-----	3-1-55
2-1．目的-----	3-1-55
2-2．調査期日-----	3-1-55
2-3．工事工程-----	3-1-55
2-4．調査位置-----	3-1-55
2-5．調査結果-----	3-1-57
3．参考資料-----	3-1-60
第2章 騒音振動-----	3-2-1
1．騒音振動調査-----	3-2-1
1-1．目的-----	3-2-1
1-2．調査期日-----	3-2-1
1-3．工事工程-----	3-2-4
1-4．調査位置-----	3-2-4
1-5．調査結果-----	3-2-6

第3章 地形	3-3-1
1. 干潟地形	3-3-1
1-1. 目的	3-3-1
1-2. 調査期日	3-3-1
1-3. 工事工程	3-3-2
1-4. 調査方法	3-3-2
1-5. 調査結果	3-3-7
第4章 鳥類	3-4-1
1. 鳥類調査	3-4-1
1-1. 目的	3-4-1
1-2. 調査期日	3-4-1
1-3. 調査位置	3-4-2
1-4. 調査結果	3-4-3
第5章 底生生物	3-5-1
1. 底生動物調査	3-5-1
1-1. 目的	3-5-1
1-2. 調査期日	3-5-1
1-3. 調査位置	3-5-2
1-4. 調査結果	3-5-8
1-5. 平成 16 年度調査の総括	3-5-79
第6章 昆虫類	3-6-1
1. 昆虫調査	3-6-1
1-1. 目的	3-6-1
1-2. 調査期日	3-6-1
1-3. 調査位置	3-6-1
1-4. 調査結果	3-6-4
1-5. 平成 16 年度調査の総括	3-6-21
第7章 植物	3-7-1
1. 植物調査	3-7-1
1-1. 目的	3-7-1
1-2. 調査期日	3-7-1
1-3. 調査位置	3-7-2
1-4. 調査結果	3-7-3

第 8 章 魚類	3-8-1
1 . 魚類調査	3-8-1
1-1 . 目的	3-8-1
1-2 . 調査期日	3-8-1
1-3 . 調査位置	3-8-2
1-4 . 調査結果	3-8-5
第 9 章 力キ礁	3-9-1
1 . 力キ礁調査	3-9-1
1-1 . 目的	3-9-1
1-2 . 調査期日	3-9-1
1-3 . 調査位置	3-9-3
1-4 . 調査結果	3-9-5
第 4 編 平成16年度調査結果の概要と今後の調査方針	4-1-1
第 5 編 報告書の縦覧等について	5-1-1
第 1 章 報告書の縦覧	5-1-1
1 . 縦覧期間	5-1-1
2 . 縦覧場所	5-1-1
第 2 章 住民等意見書について	5-2-1
1 . 縦覧による意見提出期間	5-2-1
2 . 意見の分類	5-2-1
第 3 章 意見概要・見解書	5-3-1
1 . 平成 16 年度報告書に対する意見等	5-3-1
2 . その他の意見	5-3-7