

別添資料D

(参考)平成23年12月から平成24年3月までの団地別修繕内容について

団地名	補修箇所	件数	補修費
昭和町8丁目	給湯器修理	3	14,760
	外灯球替	1	6,976
中吉野町	外灯球替	1	6,876
	受水槽定水弁取替	1	271,082
	受水槽ボールタップ取替	1	33,864
北島田町	給湯器取替	1	146,286
	キッチン水栓	1	8,778
	給湯器修理	1	9,009
	シャワー水栓調整	1	9,009
	トイレ給水管取替	1	9,009
	外灯球替	1	3,488
	壁補修	1	42,365
	トイレ換気扇取替	1	24,324
	玄関天井水漏	1	24,601
	立管継手取替	1	29,683
名東(東)	建具修繕	1	26,068
	外灯球替	2	9,591
	ポンプ修理	2	87,192
	温度制御部品交換	1	15,015
	換気扇取替	1	23,423
	混合栓修理	1	34,709
	レンジフードモーター修理	1	15,239
	台所電灯取替	1	23,250
	ロータンク水漏修繕	1	41,464
石井曾我	廊下灯改修	1	16,816
	雨漏修繕	10	5,069,827
	汚水処理場フェンス取付	1	244,944
	シャワー水栓水漏修理	1	12,081
	台所水漏修理	1	4,920
	換気扇取替	3	37,200
	漏電点検	1	10,464
	レンジフード取替	1	73,986
	雨樋補修	1	15,708
	引き戸調整	1	8,720
	側壁防水	5	4,392,601
	電話差込口交換	1	4,694
	浄化槽攪拌機修繕	1	50,127
	ロータンク水漏修繕	1	4,920
	レンジフード点検修理	1	6,976
	トイレ換気扇取替	1	30,226
	隔壁取替	4	143,980
	天袋取付	1	35,631
	樋修繕	2	15,708
	車止撤去	1	4,227
給湯器取替	1	139,515	
換気扇水漏修繕	1	18,125	

団地名	補修箇所	件数	補修費
松茂西	照明器具修理	1	17,036
	外灯修理	1	10,487
	浄化槽室修繕	1	42,273
	雨漏修繕	3	424,725
	サーモシャワー交換	2	101,408
	給湯器取替	3	527,373
	ロータンク水漏修繕	2	41,579
	換気扇取替	2	48,416
	サーモ取替	2	85,470
	水中ポンプ取替	2	891,324
	階段スイッチ取替	1	8,743
	駐車場ブロック設置	1	60,348
	配水管詰修繕	1	23,100
	給湯器漏水	1	18,480
阿南	流し元灯取替	1	18,168
	給湯器修理	3	47,585
	浴槽パネル修理	1	25,410
	雨漏修繕	3	18,595
	玄関戸調整	1	4,620
	給湯器取替	2	375,028
	外灯球替	1	5,232
	漏水調査	1	68,607
	屋外排水管詰まり修繕	1	23,100
	ロータンク水漏修理	1	9,840
	給水管漏水修理	1	9,840
	混合栓修理	2	80,849
	シャワー金具修理	1	4,620
	ドアチェック修理	1	17,711
	漏水調査	1	148,344
	階段灯取替	1	100,138
	玄関天井水漏	1	13,120
	雑排水からの漏水	1	33,734
鳴門高島	水栓修理	1	38,923
	浴槽排水金具取替	1	11,665
	ゴミ置場鍵修理	1	6,930
	給湯器取替	1	143,728
	換気扇取替	1	26,911
	台所・洗面台パッキン	1	11,550
	玄関錠取替	1	23,100