

佐那河内村道の潜水橋被災による全面通行規制について

路線名	村道尾境北線
箇所	名東郡佐那河内村下字尾境 蘭東橋（らんとうばし）
被災状況	潜水橋の橋脚沈下、上部工破損 人身被害なし、迂回路あり、孤立なし
発生日時	令和6年8月30日 12時30分頃
対応状況	12：30 佐那河内村へ第1報連絡 13：00 現地確認し通行止め
復旧見込み	未 定