

【吹付け等アスベスト使用施設一覧】

1 除去済み

所管部局	施設名	棟名	室名等	施工部分 (※1)	種類			
					吹付け アスベスト	アスベスト 含有吹付け ロックウール	吹付け ひる石	その他
生活環境部	保健環境センター	本館棟	空調機械室 等	壁		○		
こども未来部	青少年センター	本館棟	大会議室 (映写部分)	躯体	○			
農林水産部	農林水産総合技術 支援センター水産研 究課(美波庁舎)	生理生態実験棟	生理生態実験室	配管				○
県土整備部	津田上屋	津田1号	上屋	壁		○		
	蔵本公園	野球場本館	玄関ホール	天井			○	
			器具室	天井			○	
			放送室(3階)	躯体		○		
南部総合県民局	南部総合県民局 美波庁舎	普通及び軽自動車車庫	普通及び軽自動車車庫	天井			○	
		バイク・自転車置き場	バイク・自転車置き場	天井			○	
病院局	中央病院	本館棟	洗濯室 等	躯体	○			
			機械室, 電気室	天井	○			
			機械室	天井	○			
企業局	阿南工業用水道施設	主ポンプ室	取水ポンプ室	天井	○			
	坂州発電所	本館	発電気室 玄関及びトイレ 階段	天井・壁			○	
	川口発電所	本館	予備電源室	天井	○			
教育委員会	城西高等学校	072-0校舎	階段	天井			○	
	鴨島養護学校	002-0校舎	作業室 (クラスルーム)	躯体		○		
		007-0体育館	屋内運動場 等	躯体		○		
	国府養護学校	008-0校舎	階段室	天井			○	
	板野高等学校(※2)	031-2校舎	音楽教室	躯体	○			
	辻高等学校	027-0児童交流	玄関, ホール, 階段 室	天井			○	
	小松島西高等学校	029-0児童交流	ホール	天井			○	
	徳島中央高等学校	001-1校舎	東階段室	天井			○	
		001-1校舎	南階段室	天井			○	
		001-2校舎	西階段室	天井			○	
	聾学校(H26.4月廃校)	005-2校舎	階段室 ホール	天井			○	
		005-4校舎	階段室	天井			○	
	池田高等学校	042-0体育館	階段室	天井				○
牟岐少年自然の家	海の学習棟	海の学習室 海の科学室	天井				○	
公安委員会	牟岐警察署庁舎	本館棟	刑事課室	天井	○			
	美馬警察署つるぎ庁舎	本館棟	刑事課室	天井	○			
	徳島中央警察署庁舎 (旧徳島東警察署庁 舎)	本館棟	機械室 自家発電気室	天井	○			

2 囲い込み、封じ込め対策済み

	所管部局	施設名	棟名	室名等	施工部分 (※1)	種類			
						吹付け アスベスト	アスベスト 含有吹付け ロックウール	吹付け ひる石	その他
1	危機管理部	鳴門合同庁舎	本館棟	電気室 発電電気室	天井		○		
2	企画総務部	吉野川合同庁舎	増築棟	エレベーター	EVシャフト 梁	○			
3	観光スポーツ 文化部	埋蔵文化財保管庫	第1号棟	倉庫	天井	○			
4	県土整備部	南二軒屋神成団地	1号棟・2号棟	住宅部分	天井			○	
5	病院局	三好病院	医師公舎	100～103号室 200～203号室 300～303号室 400～403号室	天井			○	
			浄化槽施設棟	機械室4	天井・壁		○		
6	教育委員会	城ノ内高等学校	001-1校舎	アセンブリーホール					○
				職員階段、西側階段、 B階段、A階段	天井			○	
				昇降口階段	天井			○	
				ブリッジ	天井			○	
			002-0体育館	取合廊下	天井			○	
7	公安委員会	阿波吉野川警察署庁舎	本館棟	警務課室	天井	○			

3 その他

	所管部局	施設名	棟名	室名等	施工部分 (※1)	種類			
						吹付け アスベスト	アスベスト 含有吹付け ロックウール	吹付け ひる石	その他
1	企画総務部	県庁舎(行政棟)	行政棟	各階階段室 EVホール ギャラリー 渡り廊下	天井			○	
		県庁舎(行政棟)	行政棟		天井裏		○		
2		県庁舎(議会棟)	議会棟	議場・傍聴席 議員食堂・サロン 議会ホール 東階段室	天井			○	
		県庁舎(議会棟)	議会棟		天井裏		○		
3	観光スポーツ 文化部	二十一世紀館	四館棟	イベントホール ミニシアター 書庫 階段	天井			○	
4	教育委員会	つるぎ高等学校	025-0校舎	機械加工実習室 工具付属品庫 等	天井			○	
			026-0校舎	施工実習室 等	天井			○	
			031-0校舎	製作基礎(1)実習室 等	天井			○	

5	阿波高等学校(※2)	040-0校舎	大会議室	天井			○	
6	板野支援学校	033-0校舎	階段下、音楽室	天井			○	

【注】(※1) 天井・壁:室内から見える部分。

躯体:天井裏等, 直接室内から見えない部分。

: 除去済

(※2) 建材中のアスベストの質量濃度が0.1%であるが, 施設管理者が含有扱いとして対応する施設。