

令和6年能登半島地震の概要

The 2024 Noto Peninsula Earthquake

2024年1月1日午後4時10分、能登地方で発生した最大震度7の地震は、奥能登を中心に甚大かつ広範囲な被害を及ぼしました。

データで知る
能登半島地震

負傷者 1,270人

住家被害 116,282棟

携帯支障 70~80%

M7.6
最大震度7

死者 605人

負傷者 2人

避難者 34,173人

停電 39,900戸

断水 110,000戸

*死者・負傷者・住家被害は取りまとめる「被害状況について」最新情報(令和7年6月30日時点)より



道路被害：のと里山海道（横田IC～徳田大津JCT） 出典：石川県ホームページから



道路被害：輪島市内

出典：石川県ホームページから



火災被害：輪島市内

出典：石川県ホームページから



I-5

火災被害：能登町内

出典：石川県ホームページから



I-6

津波被害：珠洲市内


出典：石川県ホームページから



I-7

津波被害：能登町内


出典：石川県ホームページから



I-8

地割れ・土砂崩れ・建物倒壊：珠洲市内

出典：石川県ホームページから



I-9

地割れ・土砂崩れ・建物倒壊：穴水町内

出典：石川県ホームページから



I-10

地割れ・土砂崩れ・建物倒壊：能登町内

出典：石川県ホームページから



I-11

地割れ・土砂崩れ・建物倒壊：七尾市内

出典：石川県ホームページから



I-12

液状化現象：内灘町内

出典：石川県ホームページから



I-13

液状化現象：内灘町内

出典：石川県ホームページから



I-14

令和6年能登半島地震発生前後の比較写真

出典：石川県ホームページから



I-15

令和6年能登半島地震発生前後の比較写真

出典：石川県ホームページから



I-16

令和6年能登半島地震発生前後の比較写真

出典：石川県ホームページから



I-17

令和6年能登半島地震発生前後の比較写真

出典：石川県ホームページから

珠洲市鶴飼



I-18

令和6年能登半島地震発生前後の比較写真

出典：石川県ホームページから

珠洲市鶴飼



I-19

令和6年能登半島地震発生前後の比較写真

出典：石川県ホームページから

珠洲市鶴飼

