

アスベスト排出等作業実施届出施設一覧（平成27年度）

（環境管理課受理分）

No	受理日	届出施設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地				
1	H27. 4. 10	専門学校穴吹カレッジ 第2校舎	徳島市徳島町 2丁目57番地	H27. 5. 7	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
				H27. 5. 8	1	0.19~0.56	
				H27. 5. 9	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
				H27. 5. 10	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
				H27. 5. 11	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
				H27. 5. 12	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
				H27. 5. 13	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
2	H27. 4. 24	専門学校穴吹カレッジ 第2校舎	徳島市徳島町 2丁目57番地	H27. 5. 18	1	0.056~0.62	測定は5/19
3	H27. 5. 15	ハリマ化成ポリマー 株式会社徳島工場	徳島市北田宮 3丁目9-34	H27. 6. 3	1	0.11~0.99	測定は6/4
4	H27. 5. 25	ハリマ化成ポリマー 株式会社徳島工場	徳島市北田宮 3丁目9-34	H27. 6. 9	1	—	現地指導
5	H27. 6. 15	鳴門合同庁舎	鳴門市撫養町 立岩七枚128	H27. 7. 9	1	0.13~0.48	測定値は参考値
6	H27. 7. 7	パルテック	小松島市 豊浦町1番地	H27. 7. 22	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
7	H27. 7. 28	大塚製薬株式会社	徳島市川内町 加賀須野 463-10	H27. 8. 24	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
				H27. 9. 9	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
				H27. 9. 17	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
8	H27. 8. 28	四国化成工業株式会社 徳島工場	板野郡北島町 江尻字内中須1	H27. 9. 16	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
9	H27. 10. 15	NTT万代町ビル	徳島市万代町 4丁目21-2	H27. 11. 5	1	0.056~0.42	
10	H27. 10. 21	NTT鴨島ビル	吉野川市鴨島町 鴨島169-1	H27. 11. 11	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
11	H27. 11. 2	春日橋（新町川）	徳島市西船場 2丁目24番地先 徳島市藍場町 2丁目3-2番地先	H27. 11. 24	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
				H27. 12. 3	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
				H28. 1. 12	1	0.056~0.51	
				H28. 1. 18	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
12	H28. 1. 26	株式会社大塚製薬工場 潮騒荘	鳴門市鳴門町 土佐泊字福地 17-1	H28. 2. 12	1	—	現地指導：業者測定により 指導基準値以下を確認
13	H28. 3. 24	田岡東病院	徳島市城東町 2丁目7番地9	H28. 4. 15	1	1.1~6.8	測定は4/16

(南部総合県民局受理分)

No	受理日	届出施設		立入日	立入作業場数	測定値 (本/L)	備考
		名称	所在地				
1	H27. 4. 24	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕を伴わない除去工事のため口頭指導のみ
2	H27. 5. 21	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕を伴わない除去工事のため口頭指導のみ
3	H27. 7. 21	徳島県立農林水産総合 技術支援センター 水産研究課 美波庁舎	海部郡美波町 日和佐浦1-3	—	—	—	グローブバッグを使用した配管保温材の除去工事のため口頭指導のみ
4	H27. 8. 26	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕を伴わない除去工事のため口頭指導のみ
5	H27. 10. 26	王子製紙株式会社 富岡工場	阿南市豊益町 吉田1番地	H27. 11. 13	1	—	現地指導
6	H27. 11. 13	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	H27. 12. 3	1	—	現地指導
7	H27. 11. 18	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	H27. 12. 7	1	—	現地指導
8	H27. 11. 20	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	H27. 12. 14	1	—	現地指導
9	H27. 12. 8	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕を伴わない除去工事のため口頭指導のみ
10	H27. 12. 21	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	—	—	—	掻き落とし、切断、又は破砕を伴わない除去工事のため口頭指導のみ
11	H28. 1. 25	坂州発電所	那賀郡那賀町 坂州地内	H28. 2. 12	1	0.11~0.17	
				H28. 2. 23	1	—	現地指導：業者測定により指導基準以下を確認
12	H28. 3. 29	四国電力株式会社 阿南発電所	阿南市橘町 幸野106	H28. 4. 19	1	—	現地指導

(西部総合県民局受理分)

届出なし

備考：測定値は、「作業区域」の境界周辺等で実施した結果を示す。

現在、環境基準など測定結果を評価する基準値は明確にされていないため、WHO（世界保健機構）の環境衛生クライテリアによる10本/L以下を目安（指導基準値）としている。

※環境衛生クライテリア：健康影響面からの排出抑制の目標を定量的に設定するのは現時点では困難であるが、昭和61年発行のWHOの環境衛生クライテリアの評価によれば、現在の一般環境（10本/L以下）においては石綿に起因する肺がん及び中皮腫のリスクは小さい。

※ND：0.056本/L未満